

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 1**

«01» января 2016 года

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа п.Пятницкое Волоконовского района Белгородской области»
- 1.2. Адрес объекта: 309665, Волоконовский район, п. Пятницкое, Проспект Маресевой ,14 А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1334 кв.м
  - часть здания: \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7122 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 2010, последнего капитального ремонта:
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального \_\_\_\_\_
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа п.Пятницкое Волоконовского района Белгородской области» МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 309665, Волоконовский район, п. Пятницкое, Проспект Маресевой ,14 А

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) \_\_\_\_\_  
п. Пятницкое , Проспект Маресевой, 14 А, остановка «Центр», «Ника»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да*, нет ( \_\_\_\_\_ )

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<i>ВНД</i>
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ВНД</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ВНД</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ВНД</i>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ВНД-В</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДП-И (г, у), ВНД-И (к, о, с)</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ВНД-В</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания	<i>ДП-И (о, у), ДЧ-И (к), ВНД-И (с, г)</i>	<i>4.1</i>	<i>4</i>
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – зальная форма обслуживания	<i>ДП-И (о, у), ВНД-И (к, с, г)</i>	<i>4.2</i>	<i>5</i>
4.3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – жилые помещения (палаты)	<i>ДП-И (о, г, у), ДЧ-И (к), ДУ-И (с)</i>		<i>-</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ВНД-В</i>	<i>5</i>	<i>6 - 7</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ВНД-В</i>	<i>-</i>	<i>8</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ВНД-В</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно

условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

### **3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:**

**Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.**

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения в каждом жилом блоке и для нестационарных клиентов и посетителей с установкой кнопки вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса в левом крыле здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения, максимально приближенном ко вновь организованному входу с обустройством всех функциональных помещений в этом блоке. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСП (лестничехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

## **4. Управленческое решение (проект)**

### **4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг, ТСП, тек.ремонт
2	Вход (входы) в здание	Орг, ТСП, тек.ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг, ТСП, тек.ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Орг, ТСП, тек.ремонт

5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Орг, ТСР, тек.ремонт</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Орг, ТСР, тек.ремонт</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Орг, ТСР, тек.ремонт</i>
8.	Все зоны и участки	<i>Орг, ТСР, тек.ремонт</i>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ: 2016 год

в рамках исполнения: Адресная программа адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Волоконовского района Белгородской области на 2016 год  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации на 1 этапе - ДЧ-И (к, о, у), ДУ-И (с, г), на 2 этапе - ДП-И (о, с, у), ДУ-И (к, г).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-И (о, с, у), ДУ-И (к, г)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации .2016, www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения внутри здания            | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 1 л.

Поэтажные планы, паспорт БТ: на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель

рабочей группы \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_

(Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_

(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_ ) Комиссией (название). \_\_\_\_\_

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № 1  
от «01» января 2014 г.

**I Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**  
**МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое»**  
**Белгородская область, Волоконовский район, п.Пятницкое,**  
**проспект Марсевой 14 А**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			- отсутствует информация об ОСИ; - не функционирует калитка и ворота на входе	Все	- установить информацию на входе; - <b>заменить входные ворота, совместив пути движения пешеходов и автомобили (закрыть калитку)</b>	Орг, ТР, ТСП
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	1	- <b>неровная поверхность;</b> - отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; - <b>отсутствует освещение;</b> - <b>отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН;</b> - отсутствуют бортики на путях движения инвалидов на креслах-колясках ко входу;	Все	- <b>ремонт</b> поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки; - обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, установить бортики; - <b>организовать освещение;</b> - <b>оборудовать места отдыха для МГН</b>	Орг, ТР, ТСП
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						

1.5	Автостоянка и парковка	нет		Не выделены места для транспорта инвалидов	Все	Организовать стоянку с информационным обозначением	Орг, ТР, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне						

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД-В	1	1	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № 1  
от «01» января 2014 г.

**I Результаты обследования:**  
**2. Вход в здание № 1 (главный)**  
**МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое»**  
**Белгородская область, Волоконовский район, п.Пятницкое,**  
**проспект Марсевой 14 А**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов						
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ				
2.1	Лестница (наружная)	нет	2.1	2								
2.2	Пандус (наружный)	нет										
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть							- отсутствует водоотвод, не закреплена водосборная решётка, размеры круглых ячеек более 2 см; - порог на входе – 13 см	Все	- оборудовать водоотвод с установкой водосборной решетки заподлицо; - установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН	Орг, ТР, ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть							- ненормативная (круглая) дверная ручка, доводчик не функционирует	к, о, с	- замена ручки, регулировка (замена) доводчика	ТР
2.5	Тамбур	есть										
	ОБЩИЕ требования к зоне				- отсутствует системная информация на входе	Все	- организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий	Орг, ТР, ТСР				



## I Результаты обследования:

### 2. Вход в здание № 2

**МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое»**  
**Белгородская область, Волоконовский район, п.Пятницкое,**  
**проспект Марсевой 14 А**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	2.2	-			Предлагается комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса, максимально приближенного ко входу на участок (№ 2.3 на плане)	Орг, ТР, ТСР
2.2	Пандус (наружный)	есть			- ненормативный пандус (не соответствуют нормам уклон, покрытие, поручни)	Все		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			- отсутствует освещение; - порог на входе – 5 см	Все		
2.4	Дверь (входная)	есть			- нуждается в замене дверная ручка и замок	к, о, с		
2.5	Тамбур	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне				- отсутствует системная информация на входе	Все		

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (г, у), ВНД-И (к, о, с)	2	2	

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № 1  
от «01» января 2014 г.

**I Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**  
**МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое»**  
**Белгородская область, Волоконовский район, п.Пятницкое,**  
**проспект Марсевой 14 А**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	5	- не продуман рациональный маршрут МГН к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям; - наличие функциональных препятствий (двери, открывающиеся наружу); - отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен; - отсутствие гардероба, колясочной	Все	- продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН; - выделить и оборудовать помещения под гардероб и колясочную	Орг, ТР, ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			- отсутствие второго поручня, не обеспечена непрерывность имеющихся поручней; - лестницы не дублируются	к, о, с	- установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на	Орг, ТР, ТСП

					пандусами или подъемными устройствами		0,3 м; - для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСП (лестницехода)	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			- ненормативное размещение информационных обозначений помещений	Все	- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки - организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации	ТР, ТСП
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)				- отсутствие системы экстренного оповещения и размещения путей эвакуации	Все		Орг, ТР, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД-В	3	3	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**  
**МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое»**  
**Белгородская область, Волоконовский район, п.Пятницкое,**  
**проспект Марсевой 14 А**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4.1	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- не выделены функциональные блоки помещений для оказания услуг специалистами;</li> <li>- отсутствие информации о режиме работы специалистов, схемы расположения кабинетов</li> </ul>	Все	<ul style="list-style-type: none"> <li>- расположение кабинетов нуждается в рационализации с выделением, по возможности, функциональных блоков для оказания комплекса услуг, а также с указанием режима (графика) работы специалистов</li> </ul>	Орг, ТР, ТСП
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4.2	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- в зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха;</li> <li>- при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия;</li> <li>- не организован доступ инвалидов на креслах-колясках для оказания услуг;</li> </ul>	к, о, с, г	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (организация сурдоперевода);</li> <li>- организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала;</li> </ul>	Орг, ТР, ТСП

4.3	Прилабочная форма обслуживания	нет	-	-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-				
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-				

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма	ДП-И (о, у), ДЧ-И (к), ВНД-И (с, г)	4.1	4	
Зальная форма	ДП-И (о, у), ВНД-И (к, с, г)	4.2	5	

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – Жилые помещения**

**МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое»**

**Белгородская область, Волоконовский район, п.Пятницкое,  
проспект Марсевой 14 А**

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения (палаты)	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения (палаты)				

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № 1  
от «01» января 2016 г.

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
**МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое»**  
**Белгородская область, Волоконовский район, п.Пятницкое,**  
**проспект Марсевой 14 А**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	6, 7	- отсутствие туалета для нестационарных клиентов и посетителей; - нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН; - отсутствие кнопки вызова персонала	Все	- необходимо обустроить универсальные туалетные кабины и раковина в каждом жилом блоке (желательно с разделением на мужчин и женщин), а также для нестационарных клиентов и посетителей; - установить кнопку вызова персонала	Орг, ТР, ТСП
5.2	Душевая/ванная комната	есть			- отсутствие душевых кабин в санитарно-гигиенических помещениях, приближенных к местам проживания	Все	- оборудовать в каждом жилом блоке душевые кабины	Орг, ТР, ТСП
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-В	5	6 – 7	



Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № 1  
от «01» января 2016 г.

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации (и связи) на объекте**

**МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое»  
Белгородская область, Волоконовский район, п.Пятницкое,  
проспект Марсеевой 14 А**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	8	Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. рекомендации к Приложениям 1-5)	Орг, ТР, ТСП
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности	Все		
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	с		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	Все		

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ВНД-В	-	8	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное

				решение с ТСП
--	--	--	--	---------------